



Supracraft 566

Trvale elastická, rychle vytvrzující jednokomponentní lepicí a těsnicí hmota na bázi polyuretanu. Vytvrzení se uskutečňuje reakcí s vlhkostí vzduchu.

Oblast použití

- lepení kovových vzpěr v oblasti dvojitéch podlah
- lepení a utěsnění kovů, lakovaných plechů, dřeva a plastů, přírodního kamene, keramiky, břidlice, zdiva, betonu atd.

Přednosti

- pouze jeden komponent - žádné chyby s mícháním
- přetíratelná běžnými laky
- nekorozivní
- tlumící vibrace
- trvale elastická

Vlastnosti produktu

Báze: Polyuretan
Hustota při 20°C: ca. 1,23 – 1,27 g/cm³ dle barvy
Barva: KLEIBERIT Supracraft 566.0 = šedá
 KLEIBERIT Supracraft 566.5 = bílá
 KLEIBERIT Supracraft 566.6 = černá
Tvarová stálost: dobrá
Vytváření povlaku: ca. 1 hodina
 (v závislosti na klimatických podmínkách)
Tvrdost DIN 53 505 (při 28 dnech, 23°C/50% rel.vlh.vzd.):
 ca. 40 Shore A
Pevnost v tahu (53 504): ca. 1,8 MPa
Tažnost (DIN 53504): > 600 %
Teplota zpracování: +5°C až +35°C
Tepelná odolnost ve vytvrz. stavu:
 -40°C až +90°C
 (krátkodobě až +120°C)

Rychlost vytvrzování:

23°C / 50 % rel. vlh. vzduchu: ca. 3 mm/24 hodin
 10°C / 50 % rel. vlh. vzduchu: ca. 2 mm/24 hodin

Označení: není povinné dle GefStoffV,
 obsahuje izokyanáty
 (viz list bezpečnostních dat)

Chemická odolnost:

Dlouhodobá: voda, mořská voda, vápenná voda, veřejné odpadní vody, vodnaté čisticí prostředky, slabé kyseliny a louhy
Krátkodobá: benzin, líh, minerální oleje, rostlinné a živočišné tuky a oleje

Žádná nebo krátkodobá:

organická rozpouštědla a kyseliny, koncentrované louhy a minerální kyseliny, alkohol, ředidla.

Tyto údaje jsou pouze doporučené hodnoty pro použití hmoty KLEIBERIT Supracraft PU 566, nelze je tedy považovat jako závazné.

Zpracování

Zpracování je uskutečňuje pomocí ruční nebo tlakové pistole.

Z PE hadice

Hadici vložit do zpracovacího zařízení a krátce pod kovovou sponkou odříznout. Pistoli uzavřít a zahájit vytlačování.

Z hliníkové kartuše

Pomocí např. šroubováku zatlačit víčko kartuše, zcela propíchnout ochrannou membránu v jejím závitu. Plastovou trysku po odpovídajícím seříznutí (dle velikosti spáry) našroubovat na kartuši.

Pozor !

Otevřené kartuše nebo PE hadice zpracovat pokud možno ve stejný den, jinak hrozí vytvrzení. Lepené plochy musí být zbavené prachu a mastnoty. Doporučuje se lepené plochy očistit čističem KLEIBERIT C 820 nebo acetonem. (Samozřejmě musí být zajištěna odolnost substrátů vůči těmto čističům). KLEIBERIT Supracraft PU 566 nanést jednostranně, popř. rozetřít dřevěnou špachtlí, lepené díly spojit a pokud nutné fixovat.

Čištění

Při spojení vytlačené lepidlo lze v ještě nevytvrzeném stavu odstranit čističem KLEIBERIT C 820 nebo acetonem. Vytvrzená hmota může být odstraněna pouze mechanicky.

**Velikosti balení**

KLEIBERIT Supracraft PU 566:

karton s 12 kartušemi po 310 ml

karton s 20 PE hadicemi po 600 ml

Čistič KLEIBERIT C 820:

karton s 12 plech. lahvemi po 900 ml

Skladování

V originálně uzavřeném obalu skladovatelné minimálně 12 měsíců. Skladovat v chladnu a suchu. Neskladovat pod +10°C a nad +25°C.

stav 0603, nahrazuje dřívější vydání

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080410

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.