

## Návod na údržbu akrylových povrchů

Po odstranění PE ochranné fólie je akrylový povrch stále citlivý. Je důležité, aby vyprchalo rozpouštědlo z povlaku lepidla ochranné folie. Akrylový povrch je hygroskopický a tvrdne vlivem atmosferické vlhkosti. Vytvrzení trvá asi 1 týden. Pro urychlení vytvrnutí, by měl být povrch ošetřen vodou, nebo roztokem vody a mýdla pomocí měkké handričky. Aby byl povrch trvale odolný proti poškrábání a zvýšil se lesklý efekt doporučujeme po odstranění ochranné fólie ošetřit povrch produktem SUPER POLISH

Zdůrazňujeme, že žádné agresivní a žíravé čističe NESMÍ být používány na čištění a zvyšování lesku u povrchů Akryl.

### Postup povrchového čištění

1. ošetření povrchu dvířek 1% roztokem mýdla a vody-vytřít do sucha
2. Super Polish protřepat a rovnoměrně nanést na leštěný povrch. vydatnost z 50ml je cca 6 až 10m<sup>2</sup>
3. po dokončení procesu sušení/cca20min/ odstraníme zbytky leštícího přípravku čistou handričkou z mikrovlákna kruhovými pohyby.

### Bezpečnostní pokyny

Čistící přípravek skladujte mimo dosah dětí

Prostor kde aplikujete přípravek dobře větrejte v průběhu samotné aplikace



700,-/Sada

leštěnka + hadřík

ceny bez DPH